Итоги работы за 2017-2018 год

Фото выполненных работ-Благоустройство дорог

JCB
3DX
6925
OP 50



Ремонт въездных ворот

Выполнение работ по ограждению мусорного контейнера

Было

Стало

Приведение в порядок контейнеров. Подготовка места, работа крана.Установка на бетонные блоки. Очистка прилегающей территории от деревьев

Расчистка ворот и мусорного контейнера от снега

Доставка в СНТ

3 цистерн под пожарные емкости

Уборка мусорного контейнера